

# PAPARAZI

## Babinsa Koramil 06/Sruweng Cek Lokasi Tanggul Sungai Amblas Di Desa Sruweng

Nurfaizin - [KEBUMEN.PAPARAZI.ID](http://KEBUMEN.PAPARAZI.ID)

Oct 21, 2022 - 17:26



*Serda Nur Arifin cek Lokasi tanggul sungai Sirago Amblas di wilayah Dusun Ingas RT 02/05 Desa Sruweng*

KEBUMEN - Babinsa Koramil 06/Sruweng Serda Nur Arifin cek Lokasi tanggul sungai Sirago Amblas di wilayah Dusun Ingas RT 02/05 Desa Sruweng. Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Jumat, (21/10/2022).

Waktu terjadinya tanggul sungai sirago Amblas sekitar pukul 16.00 WIB diakibatkan karena tanggul sungai tersebut tidak kuat menahan arus air sungai yang cukup deras dan tergerus sehingga tanggul Sungai tersebut Amblas dan berdampak langsung pada pemukiman warga diwilayah tersebut. Babinsa Koramil 06/Sruweng bersama Babinkamtibmas, Kasi Trantib Kec. Sruweng, Kades, perangkat Desa dan masyarakat desa Sruweng berada dilokasi.

Tanggul sungai Sirago yang Amblas di wilayah Dusun Ingas RT 02/05 Desa Sruweng sepanjang 25 meter Dari hasil koordinasi Pemerintah Desa Sruweng, Babinsa dan Babinkamtibmas serta Kasi Trantib Untuk perbaikan tanggul masih menunggu air surut.

“Untuk perbaikan tanggul sungai nanti kita laksanakan secara gotong-royong setelah air surut biar tidak kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan,” Kata Danramil Sruweng Kapten Inf Budi Riyanto.

Jurnalis: Pendim 0709/Kebumen